

附件：2022–2023年云南省电线等6种产品质量监督抽查受检产品及检验结果不合格情况汇总表

序号	标称生产企业统一社会信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	/	昆明昆海电线电缆有限公司	/	91530111MA6PE7XL89	昆明佳仕海电线电缆有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东区7幢12号	通用橡套软电缆	YC 450/750V 2×4	不合格	结构（绝缘最薄处厚度、护套最薄处厚度、平均外径）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前断裂伸长率-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）、绝缘空气弹老化后的性能（老化前后断裂伸长率变化率）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）、护套空气烘箱老化后机械性能（老化前后断裂伸长率变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
2	/	国网电缆有限公司	/	92530111MA6P9KKJ78	官渡区润泽电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处晓东社区居委会昌宏路东聚建材城东区5栋2号	电线电缆	ZC-RVS 450/750V 2×1.5	不合格	结构（导体单线直径）、标志（标志内容）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
3	/	昆明昆缔电缆有限公司	昆明市官渡区东聚五金建材城东区4幢12号	92530111MA6LKBMH58	昆明市官渡区世伟电线经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东区4幢12号	通用橡套软电缆	3×1.5	不合格	标志（标志连续性）、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值、老化前后抗张强度变化率）、绝缘空气弹老化后的性能（老化前后抗张强度变化率）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）、护套空气烘箱老化后机械性能（老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
4	/	昆明摩天电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区能源设备园2号路东侧	92530111MA6QCD6Q3N	昆明市官渡区张建桥电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处东聚建材城西区10栋10号	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	BLV 450/750V 1×25	不合格	标志（标志连续性）	云南省产品质量监督检验研究院
5	/	昆明通策线缆有限公司	云南省昆明市晋宁区二街工业园	92530111MA7BGM6K9H	昆明市官渡区拓飞电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处蓝天机电市场8区2栋A面10号	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	ZC-RVV 300/500V 2×1	不合格	电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
6	/	成鑫电缆有限公司	/	92530302MA6NKH6W45	曲靖市麒麟区豪佳五金机电经营部	云南省曲靖市麒麟区太和街道万宇国际商贸城一期A14栋1-28号	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZR-RVS 300/300V 2×1.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃）、70℃绝缘电阻）、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
7	/	昆明万穗达电线电缆有限公司	云南省昆明市大桥工业区	92530111MA6NALEP44	官渡区悦芯电线电缆经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路807号附A-1号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVS 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值、老化前后抗张强度变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
8	91530100309540662T	昆明极光电线电缆有限公司	云南省昆明市经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园2D28-27室	91530100309540662T	昆明极光电线电缆有限公司	云南省昆明市经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园2D28-27室	聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZC-BV 450/750V 2.5mm ²	不合格	绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
9	/	昆明海川线缆有限公司	/	92530111MA6PB4EK4N	昆明市官渡区彭元华五金经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处晓东社区居委会雨龙村213号	通用橡套软电缆	YC 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	结构（护套最薄处厚度）、标志（标志内容）、电性能（导体电阻（20℃））、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院

10	/	德鑫线缆有限公司	/	/	李海元	蓝天机电市场6区1栋B面3号	通用橡软电缆	YC 450/750V 2×1.5	不合格	结构（护套平均厚度）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化前后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率-中间值）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值、老化前断裂伸长率-中间值）、护套空气烘箱老化后机械性能（老化前后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率、）	云南省产品质量监督检验研究院
11	/	昆明中缆电缆有限公司	昆明市晋宁区上蒜镇工业园区	91530111MA6PGEJ075	云南昆琦电线电缆有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道先锋路俊福花园金福苑5幢1705号	通用橡套软电缆	YC 450/750V 2×1.5	不合格	结构（绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套最薄处厚度、平均外径）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前断裂伸长率-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后断裂伸长率-中间值）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）、护套空气烘箱老化后机械性能（老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
12	/	昆明市官渡区博达电缆电线厂	云南省昆明市官渡区机场路鑫龙村空军农场仓库2-3号	92530111MABM92C91K	昆明市官渡区玉良五金经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处蓝天机电市场6区3栋a面1号	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	BVR 450/750V 2.5mm ²	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）、绝缘失重试验	云南省产品质量监督检验研究院
13	/	昆明云鑫电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇家具园区5栋2号	/	林宏才	蓝天工业品机电市场6区2栋B面13-14号	铜软聚氯乙烯绝缘电线	BVR 450/750V 2.5mm ²	不合格	电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
14	/	津大线缆科技有限公司	/	92530111MA6MDTCQ73	昆明市官渡区盛新电线电缆经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处蓝天工业机电市场5区1幢B12-13号	重型橡套软电缆	YC 450/750V 3×1.5	不合格	结构（护套平均厚度、护套最薄处厚度）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值、老化前后抗张强度变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
15	/	昊华科技有限公司	/	92530111MA6P9FMN91	官渡区振岭建材经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处鸣泉社区鸣泉村298号	高弹防腐电缆	T-YC 450/750V 2×2.5	不合格	结构（护套最薄处厚度、平均外径）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
16	/	昆明市官渡区博达电缆电线厂	云南省昆明市官渡区机场路鑫龙村空军农场仓库2-3号	92530111MA6NQGRF99	官渡区镡淼电线电缆经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路47号5区1栋A7号	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	BLV 450/750V 6mm ²	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
17	/	昆明鑫琦电线电缆有限公司	/	92530111MA6Q699D2X	昆明市官渡区唐春五金经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处雨龙路1759号中航建投有限公司7幢一单元101号	通用橡套软电缆	YC 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	结构（绝缘最薄处厚度、护套最薄处厚度、平均外径）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前断裂伸长率-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
18	/	铂斯特电线电缆有限公司	/	92530111MA6P9BG52G	昆明市官渡区雯彩五金经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处蓝天机电市场3区2幢A面15号	一般用途软护套电缆	60227 IEC 53 (ZC-TVVR) 450/750V 3×1.5	不合格	结构（绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度）、标志（标志内容）、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院

19	/	昆明世纪线缆有限公司	/	92530111MA6M19EQXT	昆明市官渡区大岭电线经营部	云南省昆明市官渡区彩云北路蓝天机电市场二区1栋19号	通用橡塑软电缆	YC 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	结构（护套最薄处厚度）、标志（标志内容）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化前后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）、绝缘空气弹老化后的性能（老化前后抗张强度变化率、老化前后断裂伸长率变化率）、绝缘热延伸试验（载荷下的伸长率、冷却后的伸长率）、护套机械性能（老化前抗张强度-中间值）、护套空气烘箱老化后机械性能（老化前后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率-中间值、老化前后断裂伸长率变化率）、护套热延伸试验（载荷下的伸长率、冷却后的伸长率）	云南省产品质量监督检验研究院
20	/	昆明市昆益电线电缆有限公司	昆明市经开区	92532801MA6P41G23Y	景洪伟哥机电五金建材门市	云南省西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳州渡假区管理委员会曼弄枫村委会曼弄枫村9号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVB 450/750V 2×0.75	不合格	结构（平均外径）、标志（标志内容、标志连续性）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化前后抗张强度变化率）、绝缘失重试验	云南省产品质量监督检验研究院
21	/	云南网盛鑫电线电缆有限公司	昆明市官渡区大板桥西冲口	92532801MA6LDF0X9M	景洪德利电器经营部	云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路7号	平行扁行软线	RVB 450/750V 2×1.0	不合格	结构（导体单线直径）、标志（标志内容）、产品表示方法	云南省产品质量监督检验研究院
22	/	昆南电线	昆明市大板桥工业区	92530828MA6PLH5U9P	澜沧未来万家五金店	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇老思澜路口南侧经典阳光对面	电线	BLV 450/750V 4	不合格	结构（平均外径）、标志（标志内容）、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
23	/	昆明市昆鸿电线电缆有限公司	昆明市大板桥工业区	92530828MA6PLH5U9P	澜沧未来万家五金店	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇老思澜路口南侧经典阳光对面	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVS 300/500V 2×128	不合格	结构（平均外径）、标志（标志内容）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃）、70℃绝缘电阻）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化前后抗张强度变化率）、绝缘失重试验	云南省产品质量监督检验研究院
24	/	昆明市官渡区博达电缆电线厂	云南省昆明市官渡区机场路鑫龙村空军农场仓库2-3号	92530828MA6PDHC12Q	澜沧波斯五金经营部	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇东朗路政法小区A幢1商铺	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	BLV 450/750V 2.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）	云南省产品质量监督检验研究院
25	/	昆明市昆赢电线电缆有限公司	/	915308283292243415	澜沧海燕商贸有限责任公司	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇老思澜路刘琼出租房	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BVR 450/750V 6	不合格	标志（标志内容）、电性能（导体电阻（20℃）、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
26	/	昆明昆联宇电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区华丰国际食品商贸城A-8-23号商铺	92530802MA6L8NE10X	普洱市思茅区荣辉五金家电经营部	普洱市思茅区鸿丰批发市场	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BVR 450/750V 1×4	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
27	/	昆明昆联宇电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区华丰国际食品商贸城A-8-23号商铺	92530802MA6L8NE10X	普洱市思茅区荣辉五金家电经营部	普洱市思茅区鸿丰批发市场	铜芯聚氯乙烯双层绝缘阻燃电线	BLV 450/750V 1×6	不合格	标志（标志内容、标志连续性）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值）	云南省产品质量监督检验研究院
28	/	深圳市振盛电线电缆有限公司	深圳市龙岗区南湾街道南岭村荔枝花园C2栋14F	92530802MA6L3UCU7G	思茅区超兵百货经营部	云南省普洱市思茅区振兴大道19号办2号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVS 450/750V 2×4	不合格	标志（标志内容）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院

29	/	广州市联裕珠江电线电缆有限公司	广州市白云区高新科技工业园	92530802MA6M3TJ12K	普洱市思茅区杰阳五金交电批发部	普洱市思茅区鸿丰批发市场办公室3号	铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVS 450/750V 2×1.5	不合格	产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
30	/	云南省昆明市云胜达实业有限公司	中国. 云南省昆明市大板桥工业区	92530802MA6M3TJ12K	普洱市思茅区杰阳五金交电批发部	普洱市思茅区鸿丰批发市场办公室3号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BVR 450/750V 1×6	不合格	标志（标志内容）、产品表示方法、电性能（导体电阻（20℃））、绝缘机械性能（老化前抗张强度-中间值）、绝缘空气烘箱老化后的性能（老化后抗张强度-中间值）、绝缘失重试验	云南省产品质量监督检验研究院
31	/	昆明市通达民兴泰电线电缆厂	昆明市呈贡开发区	92530825MA7GD65F65	镇沅中兴建材经营部	普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县绿海路农民街段	聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BVR 450/750V 1×2.5	不合格	电性能（导体电阻（20℃））	云南省产品质量监督检验研究院
32	/	鹿诚电线电缆制造有限公司	昆明市经开区（工业园区）公家村1号	92532301MABTAQ2521	楚雄市刘承荣建材经营部	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇雄宝路丽景花园二期37幢B2-26	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	ZR-BVR 450/750V 1×2.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度）	云南省产品质量监督检验研究院
33	91530121MA6N68GY3G	昆明连喜电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区居民委员会新芳养鸡场2号	91530121MA6N68GY3G	昆明连喜电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区居民委员会新芳养鸡场2号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVS-300/300V -2×2.5mm ²	不合格	导体电阻	昆明高海拔电器检测有限公司
34	91530111069831582N	昆明浦申电缆有限公司	宁晋县司马工业区	92530129MA6KNTFQ9X	寻甸县金所中意五金商店	寻甸县金所街道办事处金所街	BLV	BLV-450/750V- 1×6mm ²	不合格	导体电阻，标志内容、产品表示方法	昆明高海拔电器检测有限公司
35	92530111MA6KPBD56	昆明云龙电缆厂	昆明市官渡区金马街道办事处小羊方旺村民小组	92530128MA6MP5DF3D	禄劝屏山镇海群五金经营店	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇环城北路段	铜芯聚氯乙烯无护套绝缘电线	BVR-450/750V- 4mm ²	不合格	导体电阻	昆明高海拔电器检测有限公司
36	/	昆明市昆胜通电线电缆	昆明市技术经济开发区	92530128MA6MPJRK1D	禄劝屏山镇辉达五金店	云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山镇秀屏路北面下排170号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVB-450/750V- 2×1mm ²	不合格	导体电阻	昆明高海拔电器检测有限公司
37	91530111MA6PR5WM52	昆明滇川电线电缆有限公司	昆明市大板桥板桥社区4甲小组302号	92532331MA6KWM1G8C	禄丰县广通小曹五金交电门市	云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇金光路43号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLV-450/750V- 1×6mm ²	不合格	标志内容、产品表示方法	昆明高海拔电器检测有限公司
38	9153400176706080XE	云南弘逸线缆有限公司（原昆明市盘龙电线一厂）	云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区	92530902MA6M2WJA9E	临翔区久林五金建材批发部	临沧市临翔区凤翔街道办事处万森建材城A区4栋7号	聚氯乙烯绝缘护套电线	RVVB 2×1.5mm ²	不合格	导体电阻	昆明高海拔电器检测有限公司
39	9153400176706080XE	云南弘逸线缆有限公司（原昆明市盘龙电线一厂）	云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园区	92530902MA6M2WJA9E	临翔区久林五金建材批发部	临沧市临翔区凤翔街道办事处万森建材城A区4栋7号	聚氯乙烯绝缘电线	BVR 10mm ²	不合格	导体电阻	昆明高海拔电器检测有限公司
40	911101068022201527	北京市兴胜（山鹰）线缆有限公司	丰台区白盆窑4号	92530822MA6N8YMC38	墨江湘顺五金机电经营部	云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇凤凰新城二期20幢S9号	通用橡套软电缆	RVV 2×1.54mm ²	不合格	导体电阻、绝缘/护套老化前后抗张强度、断裂伸长率及变化率	昆明高海拔电器检测有限公司
41	/	巨龙鸿发线缆有限公司	河北省宁晋县东曹庄工业区	92530111MA6QHGFU9U	昆明市官渡区亮泰电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处蓝天机电市场7区2幢A面7号	电力电缆	ZR-YJLV 0.6/1kV 3×120+2×70	不合格	绝缘机械性能（热延伸试验-载荷下伸长率、冷却后永久伸长率）、标志（标志内容、标志连续性）	云南省产品质量监督检验研究院
42	/	/	/	92530302MABMQXR78H	曲靖市麒麟区万宸五金建材经营部	云南省曲靖市麒麟区太和街道太和社区万宇商贸城一期A5栋1-22号	铝芯电缆	ZR-YJLV 0.6/1kV 3×16+2×10	不合格	电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（空气烘箱老化后机械性能-抗张强度-变化率）、绝缘机械性能（空气烘箱老化后机械性能-断裂伸长率-变化率、热延伸试验-载荷下伸长率、冷却后永久伸长率）、标志（标志内容）	云南省产品质量监督检验研究院
43	91530100MA6LOU3R9C	云南万开电气有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡工业园II-6号地块、11#厂房	91530100MA6LOU3R9C	云南万开电气有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡工业园II-6号地块、11#厂房	低压成套开关设备	SDY 63A	不合格	开关器件和元件的选择（含一致性检查）、介电性能（冲击耐受电压试验）	昆明高海拔电器检测有限公司
44	91532301MA6QE18E6G	楚雄隆凯商贸有限公司	云南省楚雄高新区绿野路土洞村美华家居2号仓库	91532301MA6QE18E6G	楚雄隆凯商贸有限公司	云南省楚雄高新区绿野路土洞村美华家居2号仓库	动力柜	XL-21 315A	不合格	标志、布线，操作性能和功能、内部电路和连接、外接导线端子	昆明高海拔电器检测有限公司

45	91530602MA6PGR0J7R	云南易控电气有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉路73号附30号	91530602MA6PGR0J7R	云南易控电气有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉路73附29号	配电箱	XM 100A	不合格	开关器件和元件的选择（含一致性检查）、电击防护和保护电路完整性、内部电路和连接、外接导线端子	昆明高海拔电器检测有限公司
46	91530600056992053R	昭通铭炬电气有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉路255号附77号、79号	91530600056992053R	昭通铭炬电气有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉路255号附77号、79号	电力配电箱	MJFX 100A	不合格	开关器件和元件的选择（含一致性检查）、电击防护和保护电路完整性、内部电路和连接、外接导线端子	昆明高海拔电器检测有限公司
47	/	上海人民机电成套（香港）有限公司	香港新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼807室	92530129MA6KNTFQ9X	寻甸县金所中意五金商店	寻甸县金所街道办事处金所街	小型断路器	2P 63A DZ47-63 C63	不合格	脱扣特性（时间-电流特性试验）	昆明高海拔电器检测有限公司