

2023-2024年云南省电线及电缆产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	电缆	云南格迈电缆有限公司	/	92532621MA6KYX976K	文山市胜华水电物资批发部	文山市卧龙街道三鑫建材机电城8幢1号	电力电缆	ZR-VLV 0.6/1kV 4×25	不合格	结构（绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度）、标志（标志内容）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
2	电线电缆	福州太平洋线缆有限公司	福建省长乐区文武砂镇东岱村	915301113465826264	云南众呈电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区东聚建材城西10栋10-8号	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	ZR-RVV 300/500V 2×0.75	不合格	结构（绝缘平均厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化前后抗张强度变化率、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重）、护套机械性能（空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
3	电线电缆	云南网盛鑫电线电缆有限公司	昆明市官渡区大板桥西冲口	92530111MA6P3JTJ9G	官渡区俊恒电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东区7幢12号	铜芯聚氯乙烯扁形无护套软电线	ZC-RVB 红黑线 2×0.75mm ²	不合格	结构（平均外径）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
4	电线电缆	昆明泰昆电缆制造有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区华狮路东侧、南环路北侧	92530111MA6N5MYN02	官渡区晓达建材经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高原明珠五金机电商城A12栋16号	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZC-BV 450/750V 2.5mm ²	不合格	结构（绝缘平均厚度）	云南省产品质量监督检验研究院
5	电线电缆	云南昆大电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇浙商产业园内	92530111MAC87GA36U	官渡区一零一五金机电经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处高原明珠国际五金机电城D8-7	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVS 2×1mm ²	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
6	电线电缆	云南昆大电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇浙商产业园内	92530111MAC87GA36U	官渡区一零一五金机电经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处高原明珠国际五金机电城D8-7	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BLV 6mm ²	不合格	电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院
7	电线电缆	昆明竞添电线电缆有限公司	昆明市嵩明县杨林工业园区	92530111MAC87GA36U	官渡区一零一五金机电经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处高原明珠国际五金机电城D8-7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BVR 450/750V 6mm ²	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
8	电线电缆	昆明市官渡区博达电线电缆厂	云南省昆明市官渡区机场路鑫龙村空军农场仓库2-3号	92530111MACH8TG251	官渡区称鑫建筑材料部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区居委会高原明珠五金机电城D1-6号	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	BVR 450/750V 2.5mm ²	不合格	标志（标志内容、标志耐擦性、标志清晰度）	云南省产品质量监督检验研究院
9	电线电缆	昆明鹏杰电线电缆	/	92532622MA6KYLQK8Q	砚山县江那镇天恒建材批发部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇建华小区	电线	ZC-RVS 300/300V 2×2.5	不合格	标志（标志内容、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院

10	电线电缆	云南九隆旭电线电缆有限公司	云南省昆明经济开发区	92532624MA6Q0MGH2F	麻栗坡县宏佳建材贸易部	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇北城水岸2幢6单元3、4号商铺	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	RVVB 300/500V 2×2.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度）	云南省产品质量监督检验研究院
11	电线电缆	昆明韩派电线电缆有限公司	/	92532624MA6Q3QB5X7	麻栗坡县华盛电器五金城	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇军警路50号一楼门面	聚氯乙烯无护套电线电缆	ZR-RVS 450/750V 2×2.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、标志耐擦性、标志清晰度、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
12	电线电缆	昆明云川电线电缆有限公司	昆明市滇中产业区大板桥工业园区302号	92532621MA6KTK2NXB	文山市鲸鱼水泵专卖店	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区建禾东路物资大厦68号-2门面	聚氯乙烯绝缘阻燃电线	BLV 450/750V 1×6	不合格	标志（标志内容）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率）	云南省产品质量监督检验研究院
13	电线电缆	云南海青恒电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92532621MA6MXM0FOR	文山市峰恒建材销售部	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区建禾东路(兴电集团门口)	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	ZC-BVR 450/750V 1×1.5	不合格	标志（标志内容、标志连续性、产品表示方法）	云南省产品质量监督检验研究院
14	电线电缆	昆明韩派电线电缆有限公司	/	92532621MA6KXLB62Q	文山市承辉机电五金经营部	云南省文山壮族苗族自治州文山市建禾东路劲达小区5、6、7号门面	聚氯乙烯无护套电线电缆	BLV 450/750V 1×16	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
15	电线电缆	昆明百泉线缆有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处板桥社区工业园	92532601MA7M9C650W	文山市鑫誉机械设备销售部	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处建禾东路金属楼门市4、5、6号	聚氯乙烯绝缘护套电缆	BLV 300/500V 1×16	不合格	标志（标志内容、标志连续性、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
16	电线电缆	广东华缆科技有限公司	广东省普宁市大坝镇仙耘村新工业区东侧第十二米大道一幢向西	92532621MA6PQ7FH6W	文山市世睿五金店	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处螺峰社区鹏群山庄48-50号	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	RVB 300/500V 2×2.5	不合格	结构（平均外径）、标志（标志内容、标志连续性、产品表示方法）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
17	电线电缆	云南普锐朗电线电缆有限公司	/	92532522MA6LXDM7XF	熊中芳	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市红河建材城1区A17-19号	聚氯乙烯护套电缆	ZR-RVV 300/500V 2×2.5	不合格	结构（绝缘最薄处厚度、平均外径、椭圆度）、标志（标志内容、标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院
18	电线电缆	云南嘉华电线电缆有限公司	云南省昆明市呈贡区G324	92530111MA6PYA0P86	昆明市官渡区晓辉电线电缆经营部	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东区2栋12号	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	ZR-RVV 300/500V 2×1.0	不合格	结构（绝缘最薄处厚度）、标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）、绝缘机械性能（交货状态原始性能-老化前抗张强度、交货状态原始性能-老化前断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率）、护套机械性能（空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重）	云南省产品质量监督检验研究院
19	电线电缆	昆明中征电线电缆有限公司	昆明市嵩明县小街工业园区	92530111MA6MYW3BXQ	官渡区宇奇五金机电经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路1377号一附1-13-5号	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	ZC-BVR 450/750V 1×4	不合格	标志（标志连续性）、电性能（导体电阻(20℃)）	云南省产品质量监督检验研究院

20	电线电缆	云南滇云电线电缆有限公司	昆明滇中新区产业基地	92530111MA6MYW3BXQ	官渡区宇奇五金机电经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处昌宏路1377号一附1-13-5号	阻燃护套线	ZR-RVV 300/500V 2×0.75	不合格	结构(护套平均厚度)、标志(产品表示方法)、电性能(导体电阻(20℃))	云南省产品质量监督检验研究院
21	电线电缆	昆明市昆胜通电线电缆	昆明市技术经济开发区	533123600098563	盈江县水博士五金经营部	云南省德宏州盈江县平原镇永盛路花园商业步行街24幢3号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVB 450/750V 2×1mm ²	不合格	标志(标志内容、产品表示方法)、电性能(导体电阻(20℃))、绝缘机械性能(交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后断裂伸长率、空气烘箱老化后的性能-老化前后断裂伸长率变化率、失重试验-失重)	云南省产品质量监督检验研究院
22	电线电缆	滇昌宇	昆明市经开区	92530581MA6PXNAQX1	腾冲市腾越镇小太阳五金机电中心	保山市腾冲市腾越镇观音塘社区居民委员会东盈综合商场266号附0300号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLV 300/500V 25mm ²	不合格	标志(标志连续性、产品表示方法)	云南省产品质量监督检验研究院
23	电线电缆	瑞尔达电线电缆实业有限公司	深圳市罗湖区东湖街道深南东路2090号	92530581MA6PY6P52P	腾冲市腾越镇海燕五金机电店	保山市腾冲市腾越镇观音塘社区居民委员会东盈综合市场266号附0300号	聚氯乙烯绝缘电线	ZC-BLV 450/750V 4mm ²	不合格	标志(标志内容、标志连续性、产品表示方法)	云南省产品质量监督检验研究院
24	电线电缆	昆明昆信电线电缆有限公司	昆明大板桥工业区	92530581MACBX40G0A	腾冲市宇杰五金部	云南省保山市腾冲市西源街道观音塘社区居民委员会松园小区266号附0367号	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVS 300/500V 2×2.5mm ²	不合格	结构(受检验绝缘线芯颜色)、标志(标志连续性、产品表示方法)、电性能(导体电阻(20℃))	云南省产品质量监督检验研究院
25	电线电缆	昆明铂斯特电缆有限公司 /		92530522MA6N2CKJ59	腾冲市腾越镇腾星五金批发部	云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区居民委员会松园小区266号附0955号	聚氯乙烯绝缘电线	RVS 450/750V 2×1.5	不合格	标志(标志内容、标志连续性、产品表示方法)、电性能(导体电阻(20℃))、绝缘机械性能(交货状态原始性能-老化前抗张强度、空气烘箱老化后的性能-老化后抗张强度)	云南省产品质量监督检验研究院