

2021-2022年云南省聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品质量监督抽查受检产品不合格情况汇总表

序号	产品名称	抽样方式	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业名称	受检企业详细地址	商标	规格型号	生产日期或批号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	农用薄膜	生产领域	大理兴隆塑料地膜厂	云南省大理白族自治州大理市下关关巍公路液化站对面	大理兴隆塑料地膜厂	云南省大理白族自治州大理市下关关巍公路液化站对面	新花	900×0.015 (银黑)	2021/2/8	不合格	厚度极限偏差;平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院