

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	学生服	流通领域	成都校之盟纺织品有限公司	成都市金牛区蜀西路46号	云南师范大学附属润城学校	西山区前卫西路与绿荫大道交叉口	学生校服（夏装T恤）	155/78A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
2	学生服	流通领域					学生校服（夏装裤子）	—	—	合格		云南省产品质量监督检验研究院
3	学生服	流通领域					学生校服（夏季T恤）	160/81A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
4	学生服	流通领域					学生服	160/81A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
5	学生服	流通领域	福建石狮力动优学服装制造有限公司	福建省石狮市永宁镇西永路综三工业区赛帆大厦三楼			学生服	上衣：160/80 下装：160:	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
6	学生服	流通领域					学生服	160/80	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
7	学生服	流通领域	云南载德校服装备有限公司	云南省昆明市西山区东寺街敬德巷壹号1栋4层			学生校服（裙子）	170	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
8	学生服	流通领域					学生校服	170	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
9	学生服	流通领域					学生校服（毛背心）	—	—	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
10	学生服	流通领域					学生校服	170A	一等品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
11	学生服	流通领域					学生校服（背心）	180	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
12	学生服	流通领域					学生校服	175	合格品	不合格	纤维含量、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
13	学生服	流通领域	四川君祥服饰有限公司	成都市新都区班竹园镇中心巷146号			男学生服（秋冬装）	170	—	不合格	纤维含量	云南省产品质量监督检验研究院
14	学生服	流通领域					背心	170	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
15	学生服	生产领域	浙江乔治白校服有限公司	平阳县昆阳镇平瑞路588号	浙江乔治白校服有限公司	平阳县昆阳镇平瑞路588号	短袖T恤	140/72	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
16	学生服	生产领域					男衬衫	140/72	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
17	学生服	生产领域					针织背心	150/76	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
18	学生服	生产领域					运动服	160/80	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
19	学生服	生产领域					女马夹	47/84 S	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
20	学生服	生产领域					长裤	84/60	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
21	学生服	生产领域					运动服	140/72	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
22	学生服	生产领域					男西裤	44/60	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
23	学生服	生产领域					短袖T恤	140/72	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
24	学生服	生产领域	浙江乔治白校服有限公司	平阳县昆阳镇平瑞路588号	浙江乔治白校服有限公司	平阳县昆阳镇平瑞路588号	西裙	140/60	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
25	学生服	生产领域					男马夹	42/76	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
26	学生服	生产领域					女衬衫	140/72	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
27	学生服	生产领域					长袖西服	34/82	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
28	学生服	生产领域					男西服长袖	160/80A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
29	学生服	生产领域					西裙	41/60	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
30	学生服	流通领域	云南诗莹服饰有限公司	砚山县市标工业园区4-5幢	祥云祥华中学	大理白族自治州祥云县祥城镇祥姚路	学生装（上衣）	180/96A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
31	学生服	流通领域					学生装	180/96A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
32	学生服	流通领域					学生装（裙子）	115	合格品	不合格	纤维含量	云南省产品质量监督检验研究院
33	学生服	流通领域					学生装（短袖T恤）	2XL 120	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
34	学生服	流通领域					学生装（运动服）	120 加加大	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
35	学生服	流通领域					学生装（裤）	110	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
36	学生服	流通领域	泉州鑫榕制衣有限公司	惠安县辋川镇更新街24号	祥云达利鑫学生校服销售部	祥云县祥城镇九峰路160号	学生服装	155/80A	合格品	不合格	耐光色牢度	云南省产品质量监督检验研究院
37	学生服	流通领域					学生校服	125/60A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
38	学生服	流通领域					学生服装	145/72A	合格品	不合格	耐光色牢度	云南省产品质量监督检验研究院
39	学生服	流通领域					学生服装（衬衣）	150/76A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
40	学生服	流通领域					学生服装（衬衣）	160/84A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
41	学生服	流通领域					学生服装	125/60A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
42	学生服	流通领域					学生服装	130/62A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
43	学生服	流通领域					学生校服	155/80A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
44	学生服	流通领域					学生服装	135/64A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
45	学生服	流通领域	—	—	南涧县然然服装店	南涧彝族自治县南涧镇博爱路61号	T恤	160/76	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
46	学生服	流通领域	—	—			冬服	11 120	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
47	学生服	流通领域	湖北美然服饰有限公司	黄冈中学实验基地	南涧县然然服装店	南涧彝族自治县南涧镇博爱路61号	学生服	135	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
48	学生服	流通领域	—	—			学生服装	120	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
49	学生服	流通领域	云南茂兰服装有限公司	南涧彝族自治县南涧镇振兴南路236号	云南茂兰服装有限公司	南涧彝族自治县南涧镇振兴南路236号	学生运动服	155	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
50	学生服	流通领域					学生运动服	155	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
51	学生服	流通领域					T恤	130	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
52	学生服	流通领域					学生运动服	160	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
53	学生服	流通领域					学生运动服	160	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
54	学生服	流通领域	—	—	大理市海东北附墨弦书院实验小学	大理市海东新区天秀路	运动服（上衣）	140	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
55	学生服	流通领域	—	—			运动服（短裤）	140	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
56	学生服	流通领域	—	—			连衣裙	—	—	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
57	学生服	流通领域	—	—			衬衣（套装）	140	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
58	学生服	流通领域	—	—			毛衣	140	合格品	不合格	纤维含量、绳带、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
59	学生服	流通领域	—	—	大理市金秋墨弦书院中学	大理市海东镇海月街4号	运动服	L	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
60	学生服	流通领域	—	—	保山曙光学校	保山市隆阳区板桥镇郎义村	校服三件套（上衣外套）	90	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
61	学生服	流通领域	—	—			校服三件套（裤子）	90	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
62	学生服	流通领域	—	—			校服三件套（T恤）	90	合格品	不合格	PH值、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
63	学生服	生产领域	福建滇徽实业有限公司	福建泉州市丰泽区	福建滇徽实业有限公司	福建泉州市丰泽区	针织学生服（上衣）	140	精品校服	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
64	学生服	生产领域					针织学生服（裤子）	140	精品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
65	学生服	生产领域					针织学生服（上衣）	165	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
66	学生服	生产领域					针织学生服（裤子）	165	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
67	学生服	生产领域					针织学生服（短袖）	140	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
68	学生服	生产领域					针织学生服（短裤）	140	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
69	学生服	生产领域	广南爱依美服饰有限公司	广南县莲城镇南秀社区工业园区鞋服城五期1	广南爱依美服饰有限公司	广南县莲城镇南秀社区工业园区鞋服城五期1号	上衣	150	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
70	学生服	生产领域	广南爱依美服饰有限公司	广南县莲城镇南秀社区工业园区鞋服城五期1号	广南爱依美服饰有限公司	广南县莲城镇南秀社区工业园区鞋服城五期1号	上衣	185	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
71	学生服	生产领域					T恤	143/68A	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
72	学生服	生产领域					学生服	140/64A	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
73	学生服	生产领域					冲锋衣	140/64A	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
74	学生服	生产领域	广南成佳服装制作有限公司	广南县莲城镇工业园区鞋服城第五期3号厂房	广南成佳服装制作有限公司	广南县莲城镇工业园区鞋服城第五期3号厂房	学生服	160	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
75	学生服	生产领域					冲锋衣	150	合格品	不合格	耐光色牢度、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
76	学生服	生产领域					冲锋衣	135	一等品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
77	絮用纤维制品	生产领域	云南塘湾床上用品有限公司	经开区小石坝村391号	云南塘湾床上用品有限公司	经开区小石坝村391号	精梳棉	900×2000(mm), 2.5kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
78	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	900×2000(mm), 2kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
79	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	1500×2000(mm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
80	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	1500×2000(mm), 2.5kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
81	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	1500×2000(mm), 3.5kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
82	絮用纤维制品	生产领域	云南昌兴被服有限公司	昆明市西山区兴苑路与海源南路交叉口	云南昌兴被服有限公司	昆明市西山区兴苑路与海源南路交叉口	盖棉	150×200(cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
83	絮用纤维制品	生产领域					盖棉	150×200(cm), 2kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
84	絮用纤维制品	生产领域					盖棉	200×230(cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
85	絮用纤维制品	生产领域					盖棉	180×210(cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
86	絮用纤维制品	生产领域					PP棉枕芯	45×75(cm), 0.6kg	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
87	絮用纤维制品	生产领域					被芯	150×200(cm)	—	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
88	絮用纤维制品	生产领域	—	—	—	—	垫棉	90×195(cm), 2.5kg(含套)	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
89	絮用纤维制品	生产领域	昆明绮通棉业有限公司	西山区大商汇商贸中心D区61栋003号	昆明绮通棉业有限公司	西山区大商汇商贸中心D区61栋003号	精梳棉	180×200(cm), 2kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
90	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	230×200(cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
91	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	65×135(cm), 1kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
92	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	230×200(cm), 2kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
93	絮用纤维制品	生产领域	昆明绮通棉业有限公司	西山区大商汇商贸中心D区61栋003号	昆明绮通棉业有限公司	西山区大商汇商贸中心D区61栋003号	精梳棉	150×200 (cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
94	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	180×200 (cm), 4kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
95	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	150×200 (cm), 2kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
96	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	230×200 (cm), 4kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
97	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	2000×1500 (mm), 4kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
98	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	180×200 (cm), 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
99	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	110×150 (cm), 1kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
100	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉	100×135 (cm), 1kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
101	絮用纤维制品	生产领域	云南艾星棉业有限公司	官渡区珥季路中航城A1-3-3312室	云南艾星棉业有限公司	官渡区珥季路中航城A1-3-3312室	纯棉棉被	2000×1500 (mm), 3kg	一级	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
102	絮用纤维制品	生产领域					纯棉垫被	2000×900 (mm), 3kg (含套)	一级	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
103	絮用纤维制品	生产领域					毛毯	1.5×2.0(m)	合格	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
104	絮用纤维制品	生产领域					棉大衣	大号	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
105	絮用纤维制品	流通领域	江苏斯得福纺织股份有限公司	南通市洪闸开发区永兴路52号	昆明中北酒店有限公司和平后村分公司	官渡区和平后村143号	床垫芯	180	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
106	絮用纤维制品	流通领域					被芯	120	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
107	絮用纤维制品	生产领域	宜良县恒汇棉纺有限责任公司	宜良县环城南路105号	宜良县恒汇棉纺有限责任公司	宜良县环城南路105号	精梳棉絮	200cm×150cm 3kg	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
108	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×150cm 3kg	特级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
109	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×150cm 2公斤	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
110	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×180cm 3公斤	特级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
111	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×120cm 3公斤	特级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
112	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×230cm 3公斤	特级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
113	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	200cm×90cm 2公斤	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
114	絮用纤维制品	生产领域	宜良县恒汇棉纺有限责任公司	宜良县环城南路105号	宜良县恒汇棉纺有限责任公司	宜良县环城南路105号	精梳棉絮	200cm×90cm 3公斤	一级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
115	絮用纤维制品	生产领域					PP棉枕芯	400mm×700mm 0.6kg	合格	合格		云南省产品质量监督检验研究院

云南省2021-2022年（第一批）纤维制品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表

序号	产品名称	抽样方式	生产企业名称	生产企业详细地址	受检单位名称	受检单位详细地址	样品名称	规格型号	样品等级	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
116	絮用纤维制品	生产领域					精梳棉絮	1300mm×1000mm 1.3kg	特级	合格		云南省产品质量监督检验研究院
117	絮用纤维制品	流通领域	—	—	保山曙光学校	保山市隆阳区板桥镇郎义村	棉絮（垫）	—	合格品	不合格	填充原料要求；标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
118	絮用纤维制品	流通领域	—	—			棉絮（盖）	—	合格品	不合格	填充原料要求；标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
119	絮用纤维制品	生产领域	—	—	广南县南星纺织品制造有限公司	广南县莲城镇南秀社区滇南国际鞋服城五期3号厂房	棉絮	—	合格品	不合格	填充原料要求；标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
120	絮用纤维制品	生产领域	—	—			全新龙凤棉胎	—	合格品	不合格	填充原料要求；标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
121	纺织制品	流通领域	上海劲图服饰有限公司	浦东新区书院镇丽正路1628号	昆明市官渡区左彬服装经营部	螺蛳湾商贸一期D区四楼65号	羊毛衫	110	合格品	合格		云南省产品质量监督检验研究院
122	纺织制品	流通领域	九龙岛服饰（福建石狮）有限责任公司	石狮市灵狮开发区			休闲裤	—	—	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
123	纺织制品	生产领域	云南塘湾床上用品有限公司	经开区小石坝村391号	云南塘湾床上用品有限公司	经开区小石坝村391号	被套	160×210（cm）±2cm	一等品	不合格	断裂强力、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
124	纺织制品	生产领域					四件套	见备注	一等品	不合格	床单水洗尺寸变化率、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
125	纺织制品	生产领域	云南昌兴被服有限公司	昆明市西山区兴苑路与海源南路交叉口	云南昌兴被服有限公司	昆明市西山区兴苑路与海源南路交叉口	床单	210cm×150cm	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
126	纺织制品	生产领域					水洗棉三件套	见备注	合格品	不合格	PH值、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
127	纺织制品	生产领域					三件套	见备注	合格	不合格	被套水洗尺寸变化率	云南省产品质量监督检验研究院
128	纺织制品	生产领域					床单	220×115（cm）	合格	不合格	PH值、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
129	纺织制品	生产领域	云南艾星棉业有限公司	官渡区珥季路中航城A1-3-3312室	云南艾星棉业有限公司	官渡区珥季路中航城A1-3-3312室	被套	1.5×2.0(m)	—	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
130	纺织制品	流通领域	—	—	保山曙光学校	保山市隆阳区板桥镇郎义村	床上三件套（床单、被套、枕套）	—	合格品	不合格	断裂强力、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
131	纺织制品	流通领域	—	—			床上三件套（枕套）	—	合格品	不合格	断裂强力、标志标识	云南省产品质量监督检验研究院
132	纺织制品	流通领域	—	—			床上三件套（格子被套）	—	合格品	不合格	标志标识	云南省产品质量监督检验研究院